



Termination 1


L

Termination 2



Ansicht von Lötseite
View from Soldering Side
Vue Côté Soudure

Abmantel- bzw. Abisolierungslänge
Stripping lengths
Longueurs de dénudage



Kevlar nicht abschneiden
Do not cut the kevlar
Ne pas couper le Kevlar



Stecker nur mit Gegenstück bzw. Fixierhülse vergießen!

ÖZEL TASARIM ÜRÜNDÜR! AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

info@e-kom.com

info@e-komponent.com

2

1